

DA

RESUMEN POSTER

TÍTULO

PLAN DE CONTINGENCIA: PRÁCTICA CLÍNICA SEGURA Y DE CALIDAD.

INTRODUCCIÓN

Las centrales de Esterilización deben garantizar a través de los controles microbiológicos, químicos y biológicos que los procesos de esterilización están correctamente realizados. Un efecto adverso en el proceso no debe afectar en la seguridad del paciente.

OBJETIVOS

- Certificar que los controles cumplen con los estándares de calidad necesarios para garantizar una correcta verificación del proceso.
- Desarrollar un plan de contingencia.

MATERIAL Y MÉTODO

El resultado de un control microbiológico positivo de un autoclave de vapor pone en marcha acciones correctoras para conseguir una mejora de calidad.

Trabajo conjunto con:

- ✓ Servicio de Medicina Preventiva
- ✓ Servicio de Microbiología
- ✓ Servicio de Mantenimiento
- ✓ Dirección de Enfermería
- ✓ Supervisoras de Quirófano

Sistema de vigilancia llevado a cabo:

- Recogida de controles microbiológicos seriados del autoclave afectado.
- Retirada y reprocesado de los contenedores esterilizados en el autoclave afectado, periodo de 10 días.
- Verificación de los controles químicos y biológicos.

RESULTADOS

Acciones de Mejora

- Reducir el tiempo para la obtención del resultado del control microbiológico que pase de diez a siete días.
- Actualización del protocolo para la recogida de los controles microbiológicos y la formación del personal.
- Cambio de la localización de lectura de los controles biológicos.
- Crear un plan de contingencia para minimizar el impacto en la actividad quirúrgica ante una parada de los esterilizadores.

CONCLUSIONES

Desarrollar un plan de contingencia “parada de emergencia de lavadoras y esterilizadores” que garantice una mayor calidad al proceso.